


Produkt-Link: <https://cncworld.de/druckkopf-fr-uv-drucker-epson-tx800-dx8-f192040-p-905.html>




## Druckkopf für UV-Drucker EPSON TX800 / DX8 (F192040)

Bruttopreis	<b>369.00 €</b>
Nettopreis	<b>310.08 €</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>10458</b>
Code des Herstellers	<b>F192040</b>

### Produktbeschreibung

#### **Druckkopf Epson F192040 / TX800**




Verwendet in Druckern: Pegasus, Nocai, Audley, Apex UV Serie TX

Es werden keine Druckköpfe zurückgenommen, die mit Tinte, Reinigungsflüssigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind oder bereits in einem Drucker montiert wurden.

Beim Austausch des Druckkopfes ist besondere Vorsicht geboten. Keine Flüssigkeit oder Feuchtigkeit darf in die Anschlüsse der Signalkabel gelangen - dies kann den Druckkopf und die Elektronik des Druckers beschädigen. Die Reihenfolge der angeschlossenen Signalkabel muss sorgfältig überprüft werden.

Alle mit dem Druckkopf verbundenen Komponenten (Dämpfer, Cap-Tops, Signalkabel, Steuerplatinen) müssen original und mit EPSON TX800 Druckköpfen kompatibel sein.

Da beim Austausch des Druckkopfes viele Fehler auftreten können, wird empfohlen, dass der Austausch von einem autorisierten Service durchgeführt wird. Selbst ausgetauschte Druckköpfe sind von Reklamation und Rückgabe ausgeschlossen.



Beim Austausch des Druckkopfes wird außerdem empfohlen, Folgendes zu ersetzen:

- Dämpfer**
- Reinigung oder Austausch des Tintenzufuhrsystems**
- Saugpumpe oder Dockingstation**
- Cap-Tops**
- Signalkabel**